

1



住所 盛岡市玉山区好摩字夏間木
氏名 K邸

備考 新築・ディプロマット使用

住居者が御高齢で軒下の雪かきが大変のため、落雪のないディプロマットが採用となった。

2



住所 八幡平市大更24-25
氏名 西根中学校体育館

備考 新築・ディプロマット使用

設計:株式会社久慈設計

屋根面積:1800㎡

◎ 生徒の安全第一を考え、特に落雪事故防止のため採用された。

◎ 色あせしない為50年～80年は塗り替えの心配はない。(経費削減)

◎ 空気層の作用により雨音はうるさくない環境を提供。

3



住所 滝沢村滝沢字葉の木山
氏名 Mアパート

備考 重ね葺き・ディプロマット使用

毎年北側の雨樋が、落雪・軒先つららにより被害を起こすため、既存の鋼板に北面だけ重ね葺き施工。

隣の建物軒先に氷柱が出来ている、2008年2月写真。

4



住所 滝沢村字穴口
氏名 U邸

備考 新築・ディプロマット使用

団地内の住宅で近隣へ落雪の迷惑を掛けないようにと、採用。

5



住所 盛岡市東安庭

氏名 S邸

備考 新築・ディプロマット使用

北側は道路に隣接しているため歩行者や自動車に被害を与えると大変ということで採用。

6



住所 盛岡市東仙北

氏名 K邸

備考 新築・ディプロマット使用

カラフルな外壁を使用するにあたり、鋼板屋根とは違った風合いを希望されたため採用。

7



住所 盛岡市東仙北

氏名 S邸

備考 新築・クラシックタイル使用

西玄関側が一般道に隣接しているため、落雪防止策として採用。
日本瓦タイプを希望していた。

8



住所 盛岡市三ツ割

氏名 A邸

備考 新築・ディプロマット

切妻屋根でトップライトを使用しているため、高級感をだすためにチャコール色を採用。

9



住所 盛岡市山岸

氏名 M邸

備考 新築・クラシックタイル使用

純ヨーロッパタイプの外観にするため屋根材の選択に時間がかかった。

10



住所 盛岡市飯岡新田

氏名 K邸

備考 新築・ディプロマット

住居者は今年退職され、30年余り関東に住んでいた方。北国の冬場の怖さが分からないとのことで、ハウスメーカー側がディプロマットを推薦した。

11



住所 盛岡市向中野字五合田

氏名 N邸

備考 新築・ディプロマット

両隣の家とも近接しているため、落雪被害防止策のため採用。

12



住所 盛岡市南青山町

氏名 S邸

備考 新築・ディプロマット

裏側の家と近接しており、落雪被害防止策のため採用。

軒先・ケラバから雪が融けている状態。
(2008年、1月写真)

13



住所 盛岡市南青山町
氏名 S邸

備考 新築・ディプロマット使用

北面に玄関とカーポートがあるため、落雪被害防止のため採用。
(築8年でカーポートの被害無し)

14



住所 盛岡市手代森
氏名 M邸

備考 新築・クラシックタイル使用

純和風造りで日本瓦タイプのクラシックタイルを採用。

15



住所 盛岡市前九年
氏名 プライドパーク

備考 新築・ディプロマット使用

南側、東側が一般道路と隣接、西側は駐車場のため、オーナー様は落雪被害を恐れ建設をやめていたが、ディプロマットの採用により決断された。

16



住所 矢巾町南矢幅
氏名 T邸

備考 リフォーム・ディプロマット使用

既設のスレート屋根の上にディプロマットを貼り付けたカバー工法。

17



住所 矢巾町東徳田
氏名 I邸

備考 新築・ディプロマット使用

北面に玄関とカーポートがあるため、落雪被害防止のため採用。屋根勾配は8寸勾配。
(築8年で落雪被害無し)

18



住所 紫波町中央駅前
氏名 T邸

備考 新築・ディプロマット使用

高級感を出すためクラシックタイルを採用。北側が一般道路と隣接しているため、落雪被害防止のため採用。

19



住所 紫波町二日町 サニータウン第2高水寺
氏名 K邸

備考 新築・クラシックタイル使用

屋根勾配は45度勾配。築10年で落雪被害は1度も無し。



20



住所 紫波町才土地 サニータウン桜町
氏名 Y邸

備考 新築・ディプロマット使用

両隣の家とも近接しているため、落雪被害防止策のため採用。

21



住所 花巻市小舟渡
氏名 S邸

備考 新築・ディプロマット使用

南側の中庭に落雪が起きない様にと採用。

22



住所 花巻市西大通り
氏名 F邸

備考 新築・ディプロマット使用

6寸勾配、切妻タイプで両隣の家とも近接しているため、落雪被害防止策のため採用。

23



住所 花巻市松園町
氏名 O邸

備考 新築・ディプロマット使用

2006年2月、大雪時の写真。
ケラバ側からゆっくりと雪が融けている状態。
軒先にはつららも見られません。

24



住所 花巻市中北万丁目
氏名 N邸

備考 新築・ディプロマット使用

R型の屋根にも採用できます。



住所 北上市さくら通り

氏名 S邸

備考 新築・ディプロマット使用

2008年の写真。45度勾配。

ケラバ側からゆっくりと雪が融けている状態。
軒先にはつららも見られません。落雪も無し。